

# intel® Техническая рекомендация

TA-0693-1

5200 NE Elam Young Parkway  
Hillsboro, OR 97124

19 марта 2004 года

## Обновления, которые следует произвести после удаления ПО Intel® Server Management 5.5.6, 5.5.7 и 5.8

*ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ, СВЯЗАНА С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ INTEL®. Этот документ никоим образом, в том числе процессуальным порядком или иным способом, не предоставляет прямых или косвенных прав на использование интеллектуальной собственности. КОРПОРАЦИЯ INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЕРХ ОГОВОРЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННЫХ INTEL УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ДАННОГО ТИПА. INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕЕ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АДЕКВАТНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, ГАРАНТИИ ПРИБЫЛИ, СОБЛЮДЕНИЮ ПАТЕНТНОГО ПРАВА, АВТОРСКОГО ПРАВА И ПРОЧИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Данная продукция Intel не предназначена для использования в области медицины или спасения жизни, а также в системах жизнеобеспечения. КОРПОРАЦИЯ INTEL ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. ПО Intel® Server Management версия 5.x может содержать выявленные конструкционные дефекты или ошибки, известные как список выявленных недостатков (errata). Эти дефекты могут влиять на характеристики продукции и быть причиной их несоответствия опубликованным спецификациям. Сведения о выявленных погрешностях и отклонениях предоставляются по требованию.*

### Продукция, к которой относится данная рекомендация

Intel® Server Management 5.5.6, 5.5.7 и 5.8

### Описание

После удаления ПО Intel® Server Management 5.5.6, 5.5.7 или 5.8 с сервера, работающего под управлением ОС Microsoft Windows\* 2003 Server (версия Standard или Advanced), приложение, удаляющее программу, случайно отключает файл wbemupgd.dll. После этого становится невозможен запуск Панели управления Windows\*, модуля Установка/удаление программ и Мастера компонентов Windows, и выводится следующее сообщение об ошибке: "Setup Library wbemupgd.dll could not be loaded, or function OcEntry could not be found. Contact your system administrator. The specific error code is 0x7e."

### Действия по устранению / Решение

Для решения проблемы после удаления Intel® Server Management 5.5.6, 5.5.7 или 5.8 необходимо произвести вручную три изменения.

#### 1) Версия 5.5.7:

Измените переменную пути: Откройте окно "My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables -> System Variables и удалите завершающую точку с запятой ";" в конце определения пути.

*Путь по умолчанию*

`%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem`

*Изменения пути после установки ISM 5.5.7*

`%systemroot%\system32;%systemroot%;%systemroot%\system32\wbem;c:\program files\intel\servermanagement\bin; c:\program files\intel\servermanagement\bin\cli;`

*Изменения пути после удаления ISM 5.5.7*

`%systemroot%\system32;%systemroot%;%systemroot%\system32\wbem;c:\windows\system32;`

**Удалите точку с запятой ";" в конце определения пути.**

#### Версии 5.5.6 и 5.8

Измените переменную пути: Откройте окно "My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables -> System Variables и запишите вместо c:\windows\system32 путь по умолчанию (default path):

`%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem`

*Изменения пути после удаления ISM 5.5.6*

# intel® Техническая рекомендация

TA-0693-1

5200 NE Elam Young Parkway  
Hillsboro, OR 97124

19 марта 2004 года

c:\windows\system32

**Remove c:\windows\system32 and replace**

**with %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem**

- Удалите строку с определением пути ISM в файле AUTOEXEC.BAT

*Путь по умолчанию в файле Autoexec.bat*

Нет

*Изменения переменной пути в файле AUTOEXEC.BAT после установки ISM 5.5.7 и 5.8*

*path = "%PATH%;c:\program files\intel\servermanagement\bin";""*

*Удалите из строки переменной пути в файле Autoexec.bat следующее:*

*c:\program files\intel\servermanagement\bin";""*

- Измените значение переменной PATH в системном реестре с REG\_SZ на REG\_EXPAND\_SZ.

Запустите команду START -> RUN -> regedit <enter>

Откройте раздел HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

Переименуйте строку PATH в PATH\_OLD и скопируйте значение.

Создайте новую раскрывающуюся строку под названием PATH и скопируйте значение в новую запись PATH.

Пожалуйста, свяжитесь со своим представителем службы продаж компании Intel для получения более подробной информации по этому вопросу.

Подразделение корпоративных платформ и служб  
Intel Corporation